

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кумертауский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике

Башкортостан, РБ, 453307, г. Кумертау, ул. К.Маркса д. 19, тел. 8(34761)2-19-69, e-mail:

gpnkumertau@mail.ru

Предписание № 40 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному общеобразовательному учреждению детский сад № 14 «Ромашка» комбинированного вида городского округа города Кумертау Республики Башкортостан (Чрезвычайный риск)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кумертау, Куюргазинского и Федоровского районов по пожарному надзору Конева А.Е. № 40 от 03.06.2020, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в период с 09 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. “10” июня 2020 г., с 09 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. “22” июня 2020 г. проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Кумертау, Куюргазинского и Федоровского районов по пожарному надзору лейтенантом вв. службы Калининой Ольгой Валерьевной в отношении объекта защиты - Муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад № 14 «Ромашка» комбинированного вида городского округа города Кумертау Республики Башкортостан (далее по тексту МАДОУ детского сада № 14 «Ромашка» (Чрезвычайный риск), расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Горького, 13

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МАДОУ детского сада № 14 «Ромашка» Халиковой Ольгой Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует автоматическая система пожаротушения в электрошитах и электрошкафах, расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)	СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) таблица А.4 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (Далее по тексту СП 5.13130.2009);	03.05.2021	
2.	В помещении творческой лаборатории горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,3 м.) (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	03.05.2021	

	01.04.2019 №27/1/1)		
3.	Ширина двери из помещения творческой лабораторией менее 0,8 м. (фактически 0,55 м.) <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62	03.05.2021
4.	В раздевалке группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021
5.	В спальне группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021
6.	В раздевалке группы № 4 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,3 м.) <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	03.05.2021
7.	В раздевалке группы № 2 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021
8.	В спальне группы № 2 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021
9.	В раздевалке группы № 2 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,3 м.) <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	03.05.2021
10.	Ширина эвакуационной двери в коридоре группы № 2 менее 0,8 м. (фактически 0,78 м.) <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62	03.05.2021
11.	В тамбуре группы № 3 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009	03.05.2021
12.	В коридоре возле электрощитовой дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009	03.05.2021
13.	В электрощитовой дымовые пожарные	п. 61 ППР в РФ № 390	03.05.2021

	извещатели расположены не рассредоточено (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)	п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009		
14.	В бельевой дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)	п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009	03.05.2021	
15.	В спальне группы № 1 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021	
16.	В раздевалке группы № 1 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)	п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009	03.05.2021	
17.	Ширина центральной эвакуационной двери из здания менее 0,8 м. (фактически 0,72 м.) (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)	п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62	03.05.2021	
18.	Ширина эвакуационной двери из тамбура изолятора менее 0,8 м. (фактически 0,6 м.) (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)	п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62	03.05.2021	
19.	В изоляторе допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (тамбур не по проекту) (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)	п. 4.3 СНиП 21-01-97*	03.05.2021	
20.	В кабинете старшего воспитателя дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)	п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009	03.05.2021	
21.	Склад костюмерной не отделен от основных помещений здания другого класса функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь) (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)	п. 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 1 ст. 88 №123 –Ф3	03.05.2021	
22.	Архив не отделен от основных помещений здания другого класса функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь) (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)	п. 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 1 ст. 88 №123 –Ф3	03.05.2021	

	<i>01.04.2019 №27/1/1)</i>		
23.	В игровой группы № 5 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021
24.	В спальне группы № 5 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021
25.	В раздевалке группы № 5 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009	03.05.2021
26.	В музыкальном зале допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021
27.	В музыкальном зале при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	03.05.2021
28.	В кабинете инструктора по физическому воспитанию допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021
29.	В коридоре возле кабинета инструктора по физическому воспитанию допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (складское помещение не по проекту) (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 4.3 СНиП 21-01-97*	03.05.2021
30.	В помещении напротив кабинета инструктора по физическому воспитанию горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0 м.) (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	03.05.2021
31.	В спортивном зале допускается применение покрытие полов материалом (линолиум, ковер) с неизвестными показателями пожарной опасности (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021

	<i>МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>			
32.	В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения дымовых извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 13.3.13 СП 5.13130.2009	03.05.2021	
33.	В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения табло «Выход», не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособность (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 13.3.13 СП 5.13130.2009	03.05.2021	
34.	В продуктовом складе горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	03.05.2021	
35.	В мясном цеху горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	03.05.2021	
36.	В коридоре возле кухни горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	03.05.2021	
37.	Ширина эвакуационной двери возле группы «Ягодки» менее 0,8 м. (фактически 0,74 м.) (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62	03.05.2021	
38.	Высота эвакуационной двери возле группы «Ягодки» менее 2 м. (фактически 1,77 м.) (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62	03.05.2021	
39.	В раздевалке группы № 11 допускается применение покрытие полов материалом (линолуум) с неизвестными показателями пожарной опасности (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021	
40.	В раздевалке группы № 11 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,2 м.) (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	03.05.2021	
41.	В студии дополнительного образования допускается применение покрытие полов материалом (линолуум) с неизвестными показателями пожарной опасности (<i>ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г.</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021	

	<i>предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>			
42.	В раздевалке группы № 9 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009	03.05.2021	
43.	В раздевалке группы № 9 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021	
44.	В раздевалке группы № 10 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021	
45.	В спальне группы № 10 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009	03.05.2021	
46.	В кабинете музыкального руководителя горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,2 м.) <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	03.05.2021	
47.	В кабинете догипеда горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	03.05.2021	
48.	В раздевалке группы № 6 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021	
49.	В спальне группы № 6 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021	
50.	В игровой группы № 6 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	03.05.2021	
51.	Дверь эвакуационного выхода из спальни группы № 6 открывается не по направлению выхода <i>(ранее предписано к устранению до</i>	п. 4.7 СНиП II-A.5-62	03.05.2021	

	<i>08.04.2020 г. предписанием Курмтауского МОИД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>		
52.	В раздевалке группы № 6 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,36 м.) <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Курмтауского МОИД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	03.05.2021
53.	Ширина эвакуационной двери возле группы № 6 менее 0,8 м. (фактически 0,72 м.) <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Курмтауского МОИД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62	03.05.2021
54.	Высота эвакуационной двери возле группы № 6 менее 2 м. (фактически 1,85 м.) <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Курмтауского МОИД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62	03.05.2021
55.	В кабинете заведующей допускается применение покрытие полов материалом (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Курмтауского МОИД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1)</i>	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123	03.05.2021
56.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (изоляция проводов выполнена из горючих материалов, на которые отсутствуют сертификаты, подтверждающие их пожаростойкость) (провод КСГЗ без маркировки не-FRLS) <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Курмтауского МОИД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 01.04.2019 №27/1/1, ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Курмтауского МОИД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 29.03.2019 №29/1/1)</i>	ст. 82 п.2, 61, ст. 4, 151 №123Ф3; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 61 ППР в РФ № 390	03.05.2021
57.	В помещении кабинета заведующей здания детского дошкольного учреждения подкласса Ф1.1 допускается применение покрытие полов материалом (линолеумом) с неизвестными показателями пожарной опасности <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Курмтауского МОИД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 29.03.2019 №29/1/1)</i>	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3	03.05.2021
58.	В помещении кабинета логопеда здания детского дошкольного учреждения подкласса Ф1.1 допускается применение покрытие полов материалом (линолеумом) с неизвестными показателями пожарной опасности <i>(ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Курмтауского МОИД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 29.03.2019 №29/1/1)</i>	№ 123-ФЗ, ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3	03.05.2021
59.	В помещении спортивного зала здания детского дошкольного учреждения подкласса Ф1.1	№ 123-ФЗ, ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3	03.05.2021

	допускается применение покрытия из ПВХ материала с минимальной толщиной 2 мм в целях пожарной опасности (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОИД и ПР УИД ГУ МЧС России по РБ от 29.03.2019 №29/1/1)		
60.	В спальном помещении группы №6 «Цыплита» при числе эвакуирующихся более 15 чел. ширина эвакуационного выхода в свету менее чем 1,2 метра (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОИД и ПР УИД ГУ МЧС России по РБ от 29.03.2019 №29/1/1)	№ 123-ФЗ ст. 4, 151; СНиП 21-01-97* п. 6.4, 6.16	03.05.2021
61.	В спальном помещении группы №9 «Гномик», при числе эвакуирующихся более 15 чел. ширина эвакуационного выхода в свету менее чем 1,2 метра (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОИД и ПР УИД ГУ МЧС России по РБ от 29.03.2019 №29/1/1)	№ 123-ФЗ ст. 4, 151; СНиП 21-01-97 п. 6.4, 6.16	03.05.2021
62.	В помещениях группы №1 «Удыбка» допускается прокладка провода автоматической установки пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м от осветительных кабелей без их экранирования от электромагнитных наводок (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОИД и ПР УИД ГУ МЧС России по РБ от 29.03.2019 №29/1/1)	№ 123-ФЗ ст. 4; НПБ 88-2001 п. 12.67	03.05.2021
63.	В помещениях группы №2 «Солнышко» допускается прокладка провода автоматической установки пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м от осветительных кабелей без их экранирования от электромагнитных наводок (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОИД и ПР УИД ГУ МЧС России по РБ от 29.03.2019 №29/1/1)	№ 123-ФЗ ст. 4; НПБ 88-2001 п. 12.67	03.05.2021
64.	В фойе, возле прачечной допускается прокладка провода автоматической установки пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м от осветительных кабелей без их экранирования от электромагнитных наводок (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОИД и ПР УИД ГУ МЧС России по РБ от 29.03.2019 №29/1/1)	№ 123-ФЗ ст. 4; НПБ 88-2001 п. 12.67	03.05.2021
65.	В кабинете завхоза допускается прокладка провода автоматической установки пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м от осветительных кабелей без их экранирования от электромагнитных наводок (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОИД и ПР УИД ГУ МЧС России по РБ от 29.03.2019 №29/1/1)	№ 123-ФЗ ст. 4; НПБ 88-2001 п. 12.67	03.05.2021
66.	В кабинете логопеда допускается прокладка провода автоматической установки пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м от осветительных кабелей без их экранирования от электромагнитных наводок (ранее предписано к устранению до 08.04.2020 г. предписанием Кумертауского МОИД и ПР УИД ГУ МЧС России по РБ от 29.03.2019 №29/1/1)	№ 123-ФЗ ст. 4; НПБ 88-2001 п. 12.67	03.05.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При неоплате с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Кумертау,

Квюргазин Илья и Фёдоровского районов по

пожарному надзору Калинин О.В.

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора)

«22» июня 2015 г.

Предписание исполнено получил(а):

Заведующий ДЮОУ детского сада № 14

«Ромашка» Кова Ольга Валерьевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

«22» июня 2015 г.



(подпись)

М.П.*



(подпись)

*Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.