

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан**

(наименование территориального органа МЧС России)
ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Кумертауский межрайонный ОНД и ПР УНД/ПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, РБ, 453307, г. Кумертау, ул. К.Маркса д. 19, тел. 8(34761)2-19-69, e-mail: grnkumertau@mail.ru

Предписание № 27 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 14 «Ромашка» комбинированного вида городского округа города Кумертау Республики Башкортостан (Высокий риск (2 класс))

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Кумертау, Куйоргазинского и Федоровского районов по пожарному надзору № 27 от 01.03.2019, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в период с 14 ч. 00 мин, по 18 ч. 00 мин, “05” февраля 2019 г., проведена плановая проверка государственным инспектором г.Кумертау, Куйоргазинского и Федоровского районов по пожарному надзору лейтенантом вв. службы Анфиловым Иваном Олеговичем объекта защиты - Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 14 «Ромашка» комбинированного вида городского округа города Кумертау Республики Башкортостан (Высокий риск (2 класс)), расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Горького, 13

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по

пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с Заведующим МАДОУ детского сада № 14 «Ромашка» Халиковой Ольгой Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается в только выполнении)
1.	Отсутствует автоматическая система пожаротушения в электрошкафах и электрошкафах, расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1	СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) таблица А.4 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (Далее по тексту СП 5.13130.2009);	08.04.2020	
2.	Уклон наружной открытой лестницы №1 (западная сторона) на путях эвакуации не соответствует требованиям (фактический уклон 60 градусов). Ширина поступи менее 25 см.	п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 4.10 СНиП II-A.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования(Далее по тексту СНиП II-A.5-62)	08.04.2020	
3.	Уклон наружной открытой лестницы №2 (восточная сторона) на путях эвакуации не	п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 4.10 СНиП II-A.5-62	08.04.2020	

	соответствует требованиям (фактический уклон 60 градусов). Ширина проступи менее 25 см.		
4.	В помещении творческой лаборатории горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,3 м.)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	08.04.2020
5.	Ширина двери из помещения творческой лаборатории менее 0,8 м. (фактически 0,55 м.)		08.04.2020
6.	В раздевалке группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020
7.	В игровой группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020
8.	В спальне группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020
9.	В раздевалке группы № 4 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,3 м.)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	08.04.2020
10.	На двери эвакуационного выхода из спальни группы № 4 размещены горючие материалы (шторки на двери)	п. 36 «б» ППР в РФ № 390 п. 6,7 ст. 134 ФЗ 123	08.04.2020
11.	В раздевалке группы № 2 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020
12.	В игровой группы № 2 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020
13.	В спальне группы № 2 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020
14.	В раздевалке группы № 2 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,3 м.)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	08.04.2020
15.	Ширина эвакуационной двери в коридоре группы № 2 менее 0,8 м. (фактически 0,78 м.)	п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62	08.04.2020
16.	В раздевалке группы № 3 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020
17.	В коридоре группы № 3 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020
18.	Ширина эвакуационной двери в коридоре группы № 3 менее 0,8 м. (фактически 0,78 м.)	п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62	08.04.2020
19.	В тамбуре группы № 3 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено	п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009	08.04.2020
20.	В коридоре возле электрощитовой дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено	п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009	08.04.2020
21.	В электрощитовой дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено	п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009	08.04.2020
22.	Бельевая не отделена от основных помещений здания другого класса функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями или противопожарными	п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п. 1 ст. 88 №123 -ФЗ	08.04.2020

	преградами (отсутствует противопожарная дверь)		
23.	В бельевой дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено	п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009	08.04.2020
24.	В раздевалке группы № 1 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020
25.	В игровой группы № 1 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020
	В спальне группы № 1 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020

	описности			
41.	В музыкальном зале при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м.	п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	08.04.2020	
42.	В кабинете инструктора по физическому воспитанию допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020	
43.	В коридоре возле кабинета инструктора по физическому воспитанию допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденное в установленном порядке (складское помещение не по проекту)	п. 4.3 СНиП 21-01-97*	08.04.2020	
44.	В помещении напротив кабинета инструктора по физическому воспитанию горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0 м.)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	08.04.2020	
45.	В спортивном зале допускается применение покрытие полов материалом (линолиум, ковер) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020	
46.	В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения дымовых извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания	п. 13.3.13 СП 5.13130.2009	08.04.2020	
47.	В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения табла «Выход», не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособность	п. 13.3.13 СП 5.13130.2009	08.04.2020	
48.	В продуктовом складе горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	08.04.2020	
49.	В мясном цеху горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	08.04.2020	
50.	В коридоре возле кухни горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	08.04.2020	
51.	Под лестничным маршем возле кухни хранится горючий материал (деревянная лавочка)	п. 23 «ю» ППР № 390 в РФ	08.04.2020	
52.	Ширина эвакуационной двери возле группы «Ягодки» менее 0,8 м. (фактически 0,74 м.)	п. 4.2 примечание 2 СНиП П-А-5-62	08.04.2020	
53.	Высота эвакуационной двери возле группы «Ягодки» менее 2 м. (фактически 1,77 м.)	п. 4.2 примечание 2 СНиП П-А-5-62	08.04.2020	
54.	В раздевалке группы № 11 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020	
55.	В раздевалке группы № 11 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,2 м.)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	08.04.2020	
56.	В студии дополнительного образования допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020	
57.	В раздевалке группы № 9 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено	п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009	08.04.2020	
58.	В раздевалке группы № 9 допускается	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ №	08.04.2020	

подтверждающие их пожаростойкость) (провод КСПВ без маркировки ИГ-FRLS)			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Кумертау,
Куюргазинского и Фёдоровского районов по
пожарному надзору Анфилов И.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«01» апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):
дующий МАДОУ детского сада № 14
ташка» Халикова Ольга Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы)

«01» апреля 2019 г.



(подпись)

*Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

	применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	123		
59.	В раздевалке группы № 10 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020	
60.	В раздевалке группы № 10 ковер на путях эвакуации не закреплен к полу	п. 39 ППП в РФ № 390	08.04.2020	
61.	В раздевалке группы № 10 дымовые пожарные извещатели закрыты колпачком	п. 61 ППП в РФ № 390	08.04.2020	
62.	В спальне группы № 10 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено	п. 61 ППП в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009	08.04.2020	
63.	В кабинете музыкального руководителя горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,2 м.)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	08.04.2020	
64.	В кабинете музыкального руководителя допускается применение покрытие стен материалом с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020	
65.	В кабинете догипеда горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	08.04.2020	
66.	В раздевалке группы № 6 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020	
67.	В спальне группы № 6 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020	
68.	В игровой группы № 6 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020	
69.	Дверь эвакуационного выхода из спальни группы № 6 открывается не по направлению выхода	п. 4.7 СНиП II-A-5-62	08.04.2020	
70.	В раздевалке группы № 6 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,30 м.)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	08.04.2020	
71.	Ширина эвакуационной двери возле группы № 6 менее 0,8 м. (фактически 0,72 м.)	п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A-5-62	08.04.2020	
72.	Высота эвакуационной двери возле группы № 6 менее 2 м. (фактически 1,85 м.)	п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A-5-62	08.04.2020	
73.	Под лестничным маршем возле группы № 6 хранится горючий материал (деревянная лавочка)	п. 23 «ю» ППП № 390 в РФ	08.04.2020	
74.	В кабинете заведующей допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123	08.04.2020	
75.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (изоляция проводов выполнена из горючих материалов, на которые отсутствуют сертификаты,	ст. 82 п.2, 61, ст. 4, 151 №123ФЗ; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 61 ППП в РФ № 390	08.04.2020	